



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16187/2024**

**CONCORRÊNCIA Nº 02/2025**

**OBJETO:** Construção de creche no Bairro Boa Vista

**ASSUNTO:** Resposta ao recurso interposto – empresa **COSTA E FREITAS**  
**CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

---

**I – DO RELATÓRIO**

A empresa COSTA E FREITAS CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA apresentou manifestação em face dos recursos interpostos pelas empresas ISAPED CONSTRUTORA LTDA e CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, especificamente quanto aos aspectos técnicos dos documentos apresentados no certame.

**II – DO RECURSO DA ISAPED CONSTRUTORA LTDA**

**2.1 – Atestado técnico inválido e risco à integridade da competição**

Após análise do recurso, constatou-se que a empresa ISAPED CONSTRUTORA LTDA apresentou apenas um Atestado Técnico Operacional, registrado sob o número CAT 69760/2025, que não abrange a totalidade dos serviços exigidos no subitem 7.5.8 do edital. Diante da insuficiência documental, restou comprovada a inaptidão técnica da empresa para execução integral do objeto licitado.

**Decisão técnica:** Pela desclassificação da empresa ISAPED CONSTRUTORA LTDA, por ausência de comprovação plena da capacidade técnico-operacional.

**III – DO RECURSO DA CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA**

**3.1 – Alegações sobre suposta incapacidade técnica da empresa COSTA E FREITAS CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**

A recorrente apontou inconsistências na qualificação técnica da empresa COSTA E FREITAS, especialmente quanto à ausência de comprovação de habilitação nas áreas de engenharia elétrica e combate a incêndio.



A empresa COSTA E FREITAS CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA apresentou os seguintes documentos como comprovação de sua qualificação técnico-operacional e técnico-profissional:

- **CAT 35609/2021**
- **CAT 58304/2021**
- **CAT 53719/2021**

Ambos os atestados foram emitidos por pessoa jurídica contratante, a própria empresa proponente, e referem-se à atuação do engenheiro Mozeir Paulino.

No entanto, ao proceder com a análise minuciosa dos documentos, observa-se que ambos os atestados contêm ressalvas expressas que comprometem a abrangência dos serviços comprovados. Destacam-se:

**CAT 35609/2021 – RESSALVAS:**

"O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes à ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO E INSTALAÇÕES DE SPDA, PARA-RAIO, INSTALAÇÕES TELEFÔNICA, LÓGICA E CFTV, ILUMINAÇÃO DE QUADRA, EXCETO ASSENTAMENTO DE POSTE], bem como à ENGENHARIA AGRONÔMICA [...]"

**CAT 58304/2021 – RESSALVAS:**

"O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para os serviços referentes à ENGENHARIA ELÉTRICA [PROJETO E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA; ATERRAMENTO] [...]"

**CAT 53719/2021 RESSALVAS:**

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para .... o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA[REFORMA DAS INSTALAÇÕES ..... ELÉTRICAS] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade ..... Técnica de um ENGENHEIRO ELETRICISTA

Diante das ressalvas, constata-se que:



- Os serviços de engenharia elétrica destacados no edital não estão tecnicamente comprovados, pois os atestados apresentados excluem expressamente a responsabilidade técnica pelas atividades pertinentes a essa disciplina, exigindo-se, inclusive, registro e responsabilidade de engenheiro eletricista, o que não foi atendido;
- A única exceção apontada nos atestados é o assentamento de poste, que não possui ressalvas e, portanto, pode ser considerado como efetivamente comprovado;
- Assim, não há comprovação válida da capacidade técnico-operacional da empresa recorrida para os serviços de engenharia elétrica que envolvem projeto, execução e instalação de sistemas elétricos e de SPDA, o que enseja a inabilitação da licitante quanto a tais itens.

### **III – QUANTO À COMPROVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO**

Em relação ao argumento da ausência de comprovação das instalações de combate a incêndio, a análise dos documentos apresentados revela que a empresa COSTA E FREITAS CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA apresentou o CAT 35609/2021, no qual constam os seguintes serviços executados:

- Fornecimento e colocação de extintores tipo pó químico (4kg) – Quantidade: 2 un.
- Fornecimento e colocação de extintores tipo CO<sub>2</sub> (6kg) – Quantidade: 3 un.
- Fornecimento e colocação de extintores tipo água pressurizada (100L) – Quantidade: 3 un.

Tais serviços encontram correspondência com o que foi exigido no edital (item 5.7.8), sendo que os atestados foram apresentados sem ressalvas quanto às atividades de prevenção e combate a incêndio.

Portanto, resta comprovada a aptidão técnico-operacional e técnico-profissional da empresa para a execução dos serviços relacionados às instalações de incêndio, nos moldes exigidos no instrumento convocatório.

### **IV – CONCLUSÃO**

Diante da análise dos documentos apresentados e os questionamentos levantados pela empresa Constroi Arquitetura E Engenharia Ltda, este setor julga pela inabilitação da

empresa COSTA E FREITAS CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, especificamente em relação aos serviços de engenharia elétrica, conforme detalhado nos atestados técnicos apresentados, por inexistência de comprovação válida de capacidade técnica para os referidos serviços.

---

MATHEUS ELIAS PEREIRA  
**Matrícula: 6362**  
DIRETOR TÉCNICO

---

MARIA LUIZA FERREIRA IZIDORO  
**Matrícula: 6356**  
DIRETORA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO





**MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

595C679DD5064D9CA19AB88637AAB7D7

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/595C679DD5064D9CA19AB88637AAB7D7>