

Solicitação de Materiais / Serviços

| | | |
|-------------------|--|------------|
| Requisição | | Data |
| 00468/24 | ELAN VENAS MORELLI | 18/06/2024 |
| Descrição | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva nas instalações de ares (gases medicinais) | |
| Poder | Fundos Municipais | |
| Órgão | FUNDO MUNIC.DE SAÚDE | |
| Setor Solicitante | FUND. MUN. DE SAUDE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | |
| Centro de Custo | 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| Fornecedor | | |

| |
|--|
| Observação |
| Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva nas instalações de ares (gases medicinais) do Hospital Maternidade Santa Theresinha. |

| Item | Cód. Produto | Descrição do Produto | Unidade | Qtde | \$ Unit | Valor |
|------|--------------|---|---------|------|---------|-------|
| 1 | 003.022.001 | Serviços especializados na manutenção preventiva e corretiva da rede de gases medicinais do HMST, sobre responsabilidade da contratada, com verificação dos seguintes itens: VERIFICAR VAZAMENTOS - PLUMBING VERIFICAR SET PRESSÃO VÁLVULAS SEGURANÇA-PLUMBING VERIFICAR CONSERVAÇÃO DISCOS DE RUPTURA - PLUMBING VERIFICAR IDENTIFICAÇÃO VÁLVULAS COM FLUXOGRAMA VERIFICAR CONDIÇÃO DOS VOLANTES DAS VÁLVULAS - PLUMBING REAPERTAR CASTELOS VÁLVULAS FECHAMENTO - PLUMBING VERIFICAR CONEXÃO DO BOCAL DE ENCHIMENTO - PLUMBING VERIFICAR CONDIÇÕES DA PSVDO BOCAL ENCHIMENTO - PLUMBING VERIFICAR EXISTÊNCIA DE PSV ENTRE DUAS VÁLVULAS - PLUMBING VERIFICAR EXISTÊNCIA DA TAMPA BOCAL ENCHIMENTO - PLUMBING LIMPAR VISOR DO INDICADOR NÍVEL E MANÔMETRO - PLUMBING VERIFICAR DATA CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E PSV'S VERIFICAR SUPORTAÇÃO DO VAPORIZADOR AUMENTO DE PRESSÃO VERIFICAR A CONDIÇÃO DE TODOS OS ADESIVOS - TANQUE VERIFICAR A PLACA DO FABRICANTE - TANQUE VERIFICAR EXISTÊNCIA CORROSÃO/MANCHA - TANQUE VERIFICAR ATERRAMENTO CONFORME PROJETO PADRÃO - CENTRAL VERIFICAR FIXAÇÃO DO TANQUE CONFORME PROJETO PADRÃO VERIFICAR SUPERFÍCIE REGULAR - BASE VERIFICAR SE A BASE ESTÁ NIVELADA E DEMARCADA VERIFICAR EXISTÊNCIA DA CERCA METÁLICA VERIFICAR IDENTIFICAÇÃO/SINALIZAÇÃO NA CERCA DE PROTEÇÃO VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO SAP- PLUMBING VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO ECONOMIZADOR- PLUMBING | MÊS | 12 | 0,00 | 0,00 |

Solicitação de Materiais / Serviços

VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO
VERIFICAR FIXAÇÃO DA TOMADA ELÉTRICA
VERIFICAR CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DA TOMADA ELÉTRICA
VERIFICAR SUPORTAÇÃO E ISOLAMENTO DOS CABOS DA TOMADA
VERIFICAR FIXAÇÃO DA CERCA METÁLICA
VERIFICAR PONTOS DE CORROSÃO NA CERCA METÁLICA
VERIFICAR DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA
VERIFICAR PONTO DE ÁGUA
VERIFICAR SUPORTE PARA MANGUEIRA
VERIFICAR VAZAMENTO NO VAPORIZADOR
VERIFICAR VAZAMENTOS NO PAINEL DE PRIMEIRA REDUÇÃO
VERIFICAR FIXAÇÃO DO PAINEL DE PRIMEIRA REDUÇÃO
VERIFICAR FIXAÇÃO DO VAPORIZADOR
VERIFICAR CONDIÇÕES DOS SUPORTES DA TUBULAÇÃO - CENTRAL
VERIFICAR VAZAMENTOS NA TUBULAÇÃO DA CENTRAL
VERIFICAR IDENTIFICAÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CENTRAL
VERIFICAR REPARO DA REGULADORA DO SAP
VERIFICAR REPARO DA VÁLVULA DA ECONOMIZADORA
VERIFICAR REPARO DA VÁLVULA DE ENCHIMENTO
VERIFICAR A NECESSIDADE DE LAVAGEM DO TANQUE
VERIFICAR A NECESSIDADE DE LAVAR A CERCA DE PROTEÇÃO
VERIFICAR A NECESSIDADE DE LAVAR A BASE
VERIFICAR A NECESSIDADE DE LAVAR OS VAPORIZADORES
REALIZAR INSPEÇÃO NO TANQUE CONFORME NR13
VERIFICAR NECESSIDADE DE PINTURA DO TANQUE
VERIFICAR NECESSIDADE DE SUBSTITUIR ADESIVOS DO TANQUE
VERIFICAR NECESSIDADE DE PINTURA DA CERCA DE PROTEÇÃO
VERIFICAR A NECESSIDADE DE PINTURA DO PAINEL DE 1A. REDUÇÃO
VERIFICAR NECESSIDADE DE PINTURA DA LINHA GASOSA
VERIFICAR NECESSIDADE DE PINTURA DOS SUPORTES-CENTRAL
CALIBRAR INSTRUMENTOS DO TANQUE
CALIBRAR VÁLVULAS DE SEGURANÇA DO TANQUE
MANTER TODOS OS CILINDROS FIXADOS NAS PAREDES - PARTE INTERNA - HOSPITAL
RECEBER E ACOMPANHAR O REABASTECIMENTO DOS TANQUES E CILINDROS DE ACORDO COM A LOGÍSTICA - EMPRESA FORNECEDORA
CONTROLAR E MONITORAR O FORNECIMENTO DE CILINDROS DE O2 - PACIENTES EXTERNOS

Solicitação de Materiais / Serviços

Valor Total : 0,00

Secretário