



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

CNPJ: 32001836/0001-05

CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E RESULTADO FINAL

Proc. Licitatório n.º 010250/25

DISPENSA n.º 10250

Objeto: Outros serviços de terceiros de pessoa jurídica

Detalhamento do Objeto: Outros serviços de terceiros de pessoa jurídica

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Status
Classif	Código		MÊS	12	Lance
1	003.022.001	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS DO HMST, SOBRE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, COM VERIFICAÇÃO DOS SEGUINTE	Unidade	Quantidade	
		ITENS: VERIFICAR VAZAMENTOS - PLUMBING VERIFICAR SET PRESSÃO VÁLVULAS SEGURANÇA-PLUMBING VERIFICAR CONSERVAÇÃO DISCOS DE RUPTURA - PLUMBING VERIFICAR IDENTIFICAÇÃO VÁLVULAS COM FLUXOGRAMA VERIFICAR CONDIÇÃO DOS VOLANTES DAS VÁLVULAS - PLUMBING REAPERTAR CASTELOS VÁLVULAS FECHAMENTO - PLUMBING VERIFICAR CONEXÃO DO BOCAL DE ENCHIMENTO - PLUMBING VERIFICAR CONDIÇÕES DA PSV DO BOCAL ENCHIMENTO - PLUMBING VERIFICAR EXISTÊNCIA DE PSV ENTRE DUAS VÁLVULAS - PLUMBING VERIFICAR EXISTÊNCIA DA TAMPA BOCAL ENCHIMENTO - PLUMBING LIMPAR VISOR DO INDICADOR NÍVEL E MANÔMETRO - PLUMBING VERIFICAR DATA CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E PSV'S VERIFICAR SUPORTAÇÃO DO VAPORIZADOR AUMENTO DE PRESSÃO VERIFICAR A CONDIÇÃO DE TODOS OS ADESIVOS - TANQUE VERIFICAR A PLACA DO FABRICANTE - TANQUE VERIFICAR EXISTÊNCIA CORROSÃO/MANCHA - TANQUE VERIFICAR ATERRAMENTO CONFORME PROJE	MÊS	12	
		Proponente / Fornecedor	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1	2905	ANTONIO MARQUES DA SILVA 00669519766	2.000,00	24.000,00	Classificado
	655	ECONSTRUR CONSTRUÇOES LTDA	2.320,00	27.840,00	Desclassificado
	6373	Motivo: Valor Acima da média ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO 92509231715 Motivo: Valor Acima da média	3.000,00	36.000,00	Desclassificado

SITUAÇÃO DOS ITENS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação/Obs.
	Cod. Forn	Proponente / Fornecedor	Melhor Preço		
1	003.022.001	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS DO HMST, SOBRE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, COM VERIFICAÇÃO DOS SEGUINTE	Unidade	Quantidade	
	2905	ITENS: VERIFICAR VAZAMENTOS - PLUMBING VERIFICAR SET PRESSÃO VÁLVULAS SEGURANÇA-PLUMBING VERIFICAR CONSERVAÇÃO DISCOS DE RUPTURA - PLUMBING VERIFICAR IDENTIFICAÇÃO VÁLVULAS COM FLUXOGRAMA VERIFICAR CONDIÇÃO DOS VOLANTES DAS VÁLVULAS - PLUMBING REAPERTAR CASTELOS VÁLVULAS FECHAMENTO - PLUMBING VERIFICAR CONEXÃO DO BOCAL DE ENCHIMENTO - PLUMBING VERIFICAR CONDIÇÕES DA PSV DO BOCAL ENCHIMENTO - PLUMBING VERIFICAR EXISTÊNCIA DE PSV ENTRE DUAS VÁLVULAS - PLUMBING VERIFICAR EXISTÊNCIA DA TAMPA BOCAL ENCHIMENTO - PLUMBING LIMPAR VISOR DO INDICADOR NÍVEL E MANÔMETRO - PLUMBING VERIFICAR DATA CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E PSV'S VERIFICAR SUPORTAÇÃO DO VAPORIZADOR	Melhor Preço		
			2.000,00		MÊS 12
					Aceito
					apenas 1 Proposta

AUMENTO DE PRESSÃO VERIFICAR A CONDIÇÃO DE TODOS OS
 ADESIVOS - TANQUE VERIFICAR A PLACA DO FABRICANTE - TANQUE
 VERIFICAR EXISTÊNCIA CORROSÃO/MANCHA - TANQUE VERIFICAR
 ATERRAMENTO CONFORME PROJE
 ANTONIO MARQUES DA SILVA 00669519766

CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS ITENS

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	003.022.001	<p>SERVÍCIOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE DE GASES MEDICINAIS DO HMST, SOBRE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, COM VERIFICAÇÃO DOS SEGUINTESS ITENS: VERIFICAR VAZAMENTOS - PLUMBING VERIFICAR SET PRESSÃO VÁLVULAS SEGURANÇA-PLUMBING VERIFICAR CONSERVAÇÃO DISCOS DE RUPTURA - PLUMBING VERIFICAR IDENTIFICAÇÃO VÁLVULAS COM FLUXOGRAMA VERIFICAR CONDIÇÃO DOS VOLANTES DAS VÁLVULAS - PLUMBING REAPERTAR CASTELOS VÁLVULAS FECHAMENTO - PLUMBING VERIFICAR CONEXÃO DO BOCAL DE ENCHIMENTO - PLUMBING VERIFICAR CONDIÇÕES DA PSVDO BOCAL ENCHIMENTO - PLUMBING VERIFICAR EXISTÊNCIA DE PSV ENTRE DUAS VÁLVULAS - PLUMBING VERIFICAR EXISTÊNCIA DA TAMPA BOCAL ENCHIMENTO - PLUMBING LIMPAR VISOR DO INDICADOR NÍVEL E MANÔMETRO - PLUMBING VERIFICAR DATA CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS E PSV'S VERIFICAR SUPORTAÇÃO DO VAPORIZADOR AUMENTO DE PRESSÃO VERIFICAR A CONDIÇÃO DE TODOS OS ADESIVOS - TANQUE VERIFICAR A PLACA DO FABRICANTE - TANQUE VERIFICAR EXISTÊNCIA CORROSÃO/MANCHA - TANQUE VERIFICAR ATERRAMENTO CONFORME PROJE</p>	MÊS	12	2.000,00	24.000,00
Total do Proponente						R\$ 24.000,00